# Přímé šroubení
# Série A-G-71

Základní těleso s maticí a řezným kroužkem

B4 -řezný kroužek

B3 -řezný kroužek

| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Šroubení se zářezným prstencem, s řezným kroužkem B3 nebo B4 |
| Vnější průměr trubky | 4...42mm |
| Materiál | Nerezová ocel 1.4571 |
| dle normy | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Médium | neutrální kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály |
| Teplota média | B3-řezný kroužek -60...+200°C<br>B4-řezný kroužek FKM -25...+200°C |
| Provozní tlak | Jmenovitý tlak podle tabulky až 50°C, nad 50°C 4,5% Redukce tlaku, nad 100°C 11% Redukce tlaku |

## Rozměry




Základní těleso




s řezným kroužkem B4




s řezným kroužkem B3



+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

| Série | PN [bar] | Ø Trubka | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Typ Základní těleso | Typ s kroužkem B4-ring | Typ s kroužkem B3-ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 4 | 20 | 12 | 31 | 12 | 10 | A-G04LL71X | - | A-G04LL71 |
| | | 6 | 20 | 9 | 32 | 12 | 12 | A-G06LL71X | - | A-G06LL71 |
| | | 8 | 23 | 12 | 35 | 12 | 14 | A-G08LL71X | - | A-G08LL71 |
| L | 315 | 6 | 24 | 10 | 44 | 12 | 14 | A-G06L71X | A-G06ZL71 | A-G06L71 |
| | | 8 | 25 | 11 | 45 | 14 | 17 | A-G08L71X | A-G08ZL71 | A-G08L71 |
| | | 10 | 27 | 13 | 49 | 17 | 19 | A-G10L71X | A-G10ZL71 | A-G10L71 |
| | | 12 | 28 | 14 | 50 | 19 | 22 | A-G12L71X | A-G12ZL71 | A-G12L71 |
| | | 15 | 30 | 16 | 52 | 24 | 27 | A-G15L71X | A-G15ZL71 | A-G15L71 |
| | | 18 | 31 | 16 | 55 | 27 | 32 | A-G18L71X | A-G18ZL71 | A-G18L71 |
| | 160 | 22 | 35 | 20 | 59 | 32 | 36 | A-G22L71X | A-G22ZL71 | A-G22L71 |
| | | 28 | 36 | 21 | 64 | 41 | 41 | A-G28L71X | A-G28ZL71 | A-G28L71 |
| | | 35 | 41 | 20 | 73 | 46 | 50 | A-G35L71X | A-G35ZL71 | A-G35L71 |
| | | 42 | 43 | 21 | 75 | 55 | 60 | A-G42L71X | A-G42ZL71 | A-G42L71 |
| S | 630 | 6 | 30 | 16 | 50 | 14 | 17 | A-G06S71X | A-G06ZS71 | A-G06S71 |
| | | 8 | 32 | 18 | 52 | 17 | 19 | A-G08S71X | A-G08ZS71 | A-G08S71 |
| | | 10 | 32 | 17 | 56 | 19 | 22 | A-G10S71X | A-G10ZS71 | A-G10S71 |
| | | 12 | 34 | 19 | 58 | 22 | 24 | A-G12S71X | A-G12ZS71 | A-G12S71 |
| | | 14 | 38 | 22 | 62 | 24 | 27 | A-G14S71X | A-G14ZS71 | A-G14S71 |
| | 400 | 16 | 38 | 21 | 64 | 27 | 30 | A-G16S71X | A-G16ZS71 | A-G16S71 |
| | | 20 | 44 | 23 | 74 | 32 | 36 | A-G20S71X | A-G20ZS71 | A-G20S71 |
| | | 25 | 50 | 26 | 82 | 41 | 46 | A-G25S71X | A-G25ZS71 | A-G25S71 |
| | | 30 | 54 | 27 | 86 | 46 | 50 | A-G30S71X | A-G30ZS71 | A-G30S71 |
| | 250 | 38 | 61 | 29 | 99 | 55 | 60 | A-G38S71X | A-G38ZS71 | A-G38S71 |

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.


+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.