
Pneumatski indikator položaja
Tip PC008



Funkcija	Pneumatski indikator se koristi za optički prikaz signala pritiska.
Priključak	Spoljašnji navoj G1/4", Navoj za ugradnju u upravljačku tablu M22x1
Materijali	Telo Niklovani mesing
Medij	50µm filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Radna temperatura	-5...+60°C
Radni pritisak	1,2...10bar



Boja indikatora	Težina [cca. kg]	Tip
crvena	-	PC008-RD
zelena	-	PC008-GN

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Verzija 9
138350 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.