


## Szívókosár rozsdamentes acélból 3/8" -ig 4" Sorozat 110100



|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás         | G3/8" -ig G4" után ISO228/1                                                               |
| Anyagok             | Szívókosár Rozsdamentes acél 1.4301, Poliamid csatlakozó (PA)                             |
| Közeg hőmérséklete  | -10°C...+100°C                                                                            |
| Szembőség           | 1,1mm                                                                                     |
| Rögzítési mód       | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                       |
| Beépítési helyzet   | tetszőleges                                                                               |
| Alkalmazási terület | gáz halmazállapotú és folyékony közegek, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat |



| C       | A    | B    | D   | Típus         |
|---------|------|------|-----|---------------|
| G3/8"   | 37,5 | 42,5 | 20  | 110100-3/8"   |
| G1/2"   | 38   | 43   | 23  | 110100-1/2"   |
| G3/4"   | 42   | 48   | 29  | 110100-3/4"   |
| G1"     | 42   | 48   | 38  | 110100-1"     |
| G1 1/4" | 53   | 57   | 45  | 110100-1 1/4" |
| G1 1/2" | 63   | 68   | 50  | 110100-1 1/2" |
| G2"     | 78   | 83   | 62  | 110100-2"     |
| G2 1/2" | 78,5 | 83,5 | 82  | 110100-2 1/2" |
| G3"     | 94   | 99   | 94  | 110100-3"     |
| G4"     | 110  | 115  | 117 | 110100-4"     |

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Visszacsapó szelepek / szűrő sorozat 110100

