


multikonektor typ C0MR




konstrukce	multikonektor, neuzavírací
připojení	Rychloupínací šroubení 4...8mm
materiály	tělo a deska z hliníku, kontramatice a převlečná matice POM, Rychloupínací šroubení hliník, čepy mosaz CW614N, šroub ocel
doporučený materiál hadice	polyamid (PA), polyuretan (CPU), polyetylen (PE)
médium	tlakový vzduch, neutrální plyny
teplota média	-20°C...+70°C
pracovní tlak	0...10bar, max. 12bar
oblast použití	Pneumatika

rozměry




průměr hadice [mm]	počet připojení	hmotnost [g]	typ
4x2,5	12	198	C0MR-P112X04-P
6x4	10	183	C0MR-P110X06-P
8x6	8	171	C0MR-P18X08-P

montáž na zeď



- 1 kontramatici a mufnu uvolnit a pak zatáhnout šroub, než se pronikne tloušťkou zdi (Vyobrazení 2)
- 2 Umístěte zásuvku do otvoru ve zdi a utáhněte šroub, aby šroub odpovídal díře pro připevnění na zdi (Vyobrazení 1).
- 3 Kontramatku dotáhnout až na mufnu (Vyobrazení 3).

montáž na zem



- 1 kontramatici dotáhnout až po doraz a poté uvolnit, než se šroub zašroubuje do těla kontramatky (Vyobrazení 4 a 5).
- 2 Šroub i kontramatici zatáhnout do dorazu (Vyobrazení 6).
- 3 přitom zůstává kontramatka zatažena (pojištěna) a pomůže utáhnout a povolit hadice a dva díly, připojte a odpojte je.

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.